

Onderhoud 2008 – 2009

13 februari 2009 (week 9)

Inmiddels zitten we alweer in week 9 van ons onderhoud, en al lijkt het voor sommigen onder ons of er geen einde aan komt toch hebben we officieel nog maar twee weken te gaan.

Ondertussen gaan we aan boord gewoon door. Hieronder op de foto is Wouter zeer geconcentreerd met schilderen bezig in de hulpmachinekamer zodat deze er ook weer gelikt uitziet.



Maar voor velen lijkt de hoofdmoot de redershut, die komt er dan ook vreselijk netjes uit te zien nu het inbouwen en afwerken begonnen is, met name het lijstwerk langs het plafond is een waar stukje meesterwerk dat door Anne op zijn wel bekende rustige wijze geplaatst wordt.



Deze week is er ook een “oude” bekende te hulp geschoten, namelijk Bauke (foto hieronder) die vorig jaar ook al bij ons aan boord voor Kees Schrier aan het werk geweest is.



In BB gedeelte van de reders hut is de leg- en buffetkast al geplaatst, ook het bureau staat op zijn plaats en het kleine koelkastje kan ook geplaatst worden.

Het plaatsen van het bureau was niet eenvoudig vanwege de ronding in het voorschot en op het dek.

In SB gedeelte staat de hangkast, aan het uitklapbed wordt op dit moment nog hard gewerkt.

De douche/wc ruimte is voorzien van een verfje en ook het vloertje is aangeheeld en van een nieuwe toplaag voorzien.



Onze nieuwe kracht, Gijs de Bot, heeft laten zien dat hij het timmermansvak nog niet verlerd heeft. Gijs heeft namelijk de deuren op de brug waterdicht gemaakt en heeft de plinten in de salon, die nog niet geplaatst waren, pas gemaakt en geplaatst.

Verder hebben we Gijs kunnen strikken om een kastje te maken boven het Gyro kompas waar we merchandise zoals boeken, Dvd's en kalenders in kwijt kunnen.

En zo hebben we er weer een Kajoe (timmerman) bij.





Tot zover maar weer, ik wens iedereen een prettig weekend en tot ziens aan boord.

Rob

Op de brug kwamen we erachter dat er lekkage zat in de brugopbouw BB achter. Nadat de verf en zout corrosie weggekrabt was zagen we een flinke opening tussen de aluminium opbouw en stalen opstaande rand. Voorlopig is de opening met polyester dichtgemaakt totdat er een betere oplossing plaats kan vinden.



Verder is er een extra ontluchttingsleiding op de zwartwatertank geplaatst en hopen we hiermee de stankoverlast voorgoed kwijt te zijn.

Piet en Harry hebben weer hun laskunsten kunnen vertonen door het plaatsen van “kickers en kikkerborden” dit om het vastmaken van de vlaggenlijnen en geien te vergemakkelijken.